

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	AP-214	Composition/混率/成分	C70% N30%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	105g/sqm
/密度&番手/密度&紗支	60S*70D 170*114	Organization/組織/規格	POPLIN/平織/平紋
HS CODE/HSコード/海關編碼	5210310000		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果								
		#09	# 22	# 32	# 69	# 88	# 89	# 99		
Light/耐光	JIS L 0842	3	3-4	3	3	3	3-4	3		
Washing/洗/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4	4	4-5	4	4	3-4	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			Nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色								
		staining/汚染/沾色								
		liquid/液体								
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5
			Nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4
		Alkaline アルカリ/碱性	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
staining/汚染/沾色	cotton/棉		4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5	
	Nylon/ナイロン/尼龙	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4	4	4	4	
Rubbing/摩擦		JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4
	Wet/湿摩擦		3	2-3	2-3	2	2	2	2	
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色								
		staining	cotton/棉							
Nylon/ナイロン/尼龙	color change/変色									
	Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性							
alkali/アルカリ/碱性										
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 0217 103 tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向				-4.5				
		weft/ヨコ/纬向				-1.3				
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨燙)	warp/タテ/経向						-3.7		
		weft/ヨコ/纬向						-2.7		
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向						-0.5		
		weft/ヨコ/纬向						0.3		
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向					4.48			
		weft/ヨコ/纬向					8.02			
Slippage Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向					0.5			
		weft/ヨコ/纬向					0.5			
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030-1,2	C67.1%						N32.9%		

Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:

MACHINE WASH COLD/低温水洗/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DO NOT DRY CLEAN/ドライクリーニング不可/不可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙

NO BLEACH/漂白不可

引き裂きが良くありません。十分にご理解、縫製仕様に注意しご利用願います。過剰な力が加わると破れる恐れがありますので、取扱いはご注意ください。長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。チョークマークがつきやすいですが、スチームアイロンで消えます。NCかつ、WAXにより、染ロット差発生しやすい。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。WAXコーティングの為、ドライクリーニングはお避け下さい。経年劣化による風合い、色の変化が生じます。